

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო



LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW
TECHNICAL AND CONSTRUCTION
SUPERVISION AGENCY

0186, თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაია ქ. N8 ტელ: (+995 32) 293-27-32 WEB: www.TACSA.gov.ge
8 A. Politkovskaia Str. 0186 Tbilisi, Georgia Tel: (+995 32) 293-27-32



KA020194938430821

№ 06/981

22 / ივლისი / 2021 წ.

შპს "ე მ თი ეი"-ს დირექტორს,
ბატონ ირაკლი ჭირაქაძეს

ბატონო ირაკლი,

გაცნობებთ, რომ ა/წ 31 მაისიდან 02 ივნისის ჩათვლით სააგენტოს სპეციალისტების მიერ შემოწმებული იქნა „ზურულდი“-ს საბაგირო გზა არა მუშა მდგომარეობაში (საბაგირო გზა არ იმყოფებოდა ექსპლუატაციაში ვინაიდან მიმდინარეობდა ბაგირის დეფექტისკოპია). მიუხედავად ამისა გამოვლინდა მთელი რიგი შენიშვნები:

1. საბაგირო გზას არ გააჩნია ტექნიკური დოკუმენტაცია. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 412 - საბაგირო მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის (შემდეგში-„რეგლამენტი“) მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად - საბაგირო მოწყობილობას თან უნდა ახლდეს დამამზადებლის მიერ შედგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია. ტექნიკური დოკუმენტაციის არ არსებობის შემთხვევაში, იგი უნდა აღდგეს დამამზადებლის მეშვეობით. თუ ეს შეუძლებელია ტექნიკური დოკუმენტაცია აღდგენილი უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად;

2. საბაგირო გზას არ აქვს ჩატარებული დიაგნოსტიკა. „რეგლამენტის“ მე-3 მუხლის მე-16 პუნქტის შესაბამისად - საბაგირო მოწყობილობა უნდა დაექვემდებაროს ტექნიკურ დიაგნოსტიკას სამუშაო რესურსის ამოწურვის შემთხვევაში, ხოლო შემდგომი დიაგნოსტიკებს, შემოწმების დასკვნის შედეგებიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს საბაგირო გზის ლითონის კონსტრუქციების, საყრდენებზე განთავსებული ბალანსირების და გორგოლაჭების, მათი ღერძების ურღვევი მეთოდით შემოწმებას დაღლაზე, ბზარებზე, რომელიც მოწმდება დამონტაჟებიდან არაუმეტეს 15 წლისა, ან არაუმეტეს 22500 ნამუშევარი საათისა, ევროპული სტანდარტის EN-1709, 6.3.7.1 პუნქტის თანახმად. ჩვენ შემთხვევაში საბაგირო გზას ნამუშევარი აქვს 22500 სთ.-ზე მეტი.

რაც შეეხება სატრანსპორტო საშუალების (სავარძლების) ფიქსირებადი მომჭერების (Fixid Grips) მდგომარეობას დიაგნოსტიკების კუთხით გაცილებით უარესია, იმდენად რამდენადაც აღნიშნული მომჭერების ურღვევი მეთოდით შემოწმება დამონტაჟებიდან ხდება არაუმეტეს 12 წლისა ან არაუმეტეს 18 000 ნამუშევარი საათისა ევროპული სტანდარტ

მგზავრობის დრო, შესაბამისად მცირდება წარმადობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე საბაგირო გზა მუშაობს მეტად გადატვირთულ რეჟიმში, რაც იწვევს ავარიულ გათიშვას და ზრდის საბაგირო გზის ფიზიკურ და მორალურ ცვეთას. ამასთან, ზემოდან ქვემოთ ჩამავალი მგზავრებისთვის გზის ტექნიკური მონაცემებიდან გამომდინარე დატვირთვა მხოლოდ 25 %-ია, რის გამოც მგზავრები ყოველ მეოთხე სავარძელზე უნდა მოთავსდნენ, რაც კიდევ მეტად აუარესებს გზის საექსპლუატაციო რეჟიმს. ამასთან აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საბაგირო გზა „მესტია-ჰანვალი“-ს I რიგი, რომლითაც ტურისტები უნდა მოხვდნენ აღნიშნულ საბაგირო გზა „ზურულდზე“ (ჰანვალი II რიგი), წარმოადგენს მაღალი წარმადობის (2500 მგზ/სთ) გზას, ხოლო ზემოაღნიშნული გზის მაქსიმალური წარმადობაა 660 მგზავრი საათში. არსებული საბაგირო გზა არ არის გათვლილი ერთდროულად ორივე სეზონზე უწყვეტ რეჟიმში ოპერირებისათვის, განსხვავებით არაფიქსირებადი მოჭერებით (Unfixed Grips) სავარძლებიანი საბაგირო გზებისა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ ავარიები და უბედური შემთხვევები უმოკლეს ვადაში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები:

- ფუნდამენტებს უნდა ჩაუტერდეს გამოკვლევები და პროექტის შესაბამისად განხორციელდეს აღდგენა-გამაგრების სამუშაოები;
- ლითონის კონსტრუქციებს, საყრდენებზე განთავსებულ ბალანსირებს, გორგოლაჭებს და მათ ღერძებს, ასევე განსაკუთრებით მოძრავი შემადგენლობის ფიქსირებად მოჭერებს უნდა ჩაუტარდეს ურღვევი მეთოდით შემოწმება;
- დამამზადებლის მეშვეობით აღდგენილი იქნას ტექნიკური დოკუმენტაცია სრული სახით.

ზემოაღნიშნული სამუშაოები უნდა ჩაითვალოს დროებით გასატარებელ ღონისძიებად, რაც შეეხება პრობლემის საბოლოო მოგვარებას, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული გზა შეიცვალოს ახლით შემდეგი გარემოებებიდან გამომდინარე, კერძოდ: ხანგრძლივი ექსპლუატაციისა და არანორმირებული სამუშაო რეჟიმის გამო გზა ფიზიკურად და მორალურად მოძველებულია; საბაგირო გზა არ არის გათვალისწინებული როგორც ზამთარის ასევე ზაფხულის სეზონისათვის სამუშაოდ; გზის გამტარუნარიანობა არ არის შესაბამისობაში I რიგის (მესტია-ჰანვალი) საბაგირო გზის გამტარუნარიანობასთან.

პატივისცემით,

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერა/
შტამგდასმულია
ელმმართველად



ანა ბუტულაშვილი