



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0197

ადასტურებს, რომ

**შპს „ზაისი და კომპანია“-ს
ინსპექტირების ორგანო**

მდებარე: ცენტრალური ოფისი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. #49

ფილიალი: ქ. შათუში, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #4

შეფასდა და აკმაყოფილებს ურთივნილი სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯილართების ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარჯილართების
ფასწარმოების ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის
ფორმა # 2-ის მიხედვით); 4. ობიექტის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება.
(იხ. დანართი - ქ. ქუთაისის აკრედიტაციის სფერო)
(იხ. დანართი - ქ. შათუშის აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის ობრილი
30 აპრილი 2018 წ.



ძალაშია
30 აგვისტო 2020 წ.

ბ.ბ.



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #100

შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აჭარის ფილიალი
 ქ. ხათუნა, ჯავახიშვილის ქ. № 4, მობ.: 577 205 605,

	ინსპექტირების ანგარიში № 3/054	პრ-02-2017	 ✓ სატ. ანგ. 17000 შპს - 0199
---	-----------------------------------	------------	---

ინსპექტირების პროცესში შესრულებული გამოკვლევა

წარმოდგენილი განაცხადის საფუძველზე განხორციელდა ხელგაჩურის მუნიციპალიტეტის მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებზე, შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა № 2) შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება მოცულობების და ღირებულებების დადგენის მიზნით.

შპს „მარიამი ო. ბ. 2006“-ს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელგაჩურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, ხელგაჩურის მუნიციპალიტეტის ს. მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოებზე, (ხელშეკრულება № 37, 13 მარტი, 2018 წელი) სახელმწიფო შესყიდვების - NAT180000712 ელექტრონული ტენდერის შესაბამისად.

ინსპექტირება წარმოებდა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით. კვლევით პერიოდში ინსპექტორი ხელმძღვანელობდა დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციით, ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტებით და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით.

ა/წლის 24 ოქტომბერს ინსპექტორის ქალბატონ მანანა ხერიძის მიერ შესრულდა ვიზიტი ობიექტზე დამკვეთის წარმომადგენლების თანდასწრებით და ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები.



ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ფაქტიური მდგომარეობით, ფარულ სამუშაოებზე წარმოდგენილია ფარული სამუშაოების შესრულების აქტები (6 ფურცელი), რომლებიც ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა #2) აღნიშნულია და მუქი ფონით (იხ. დანართი ჩვენს მიერ დამუშავებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები (ფორმა № 2) 8 ფურცელი).

ისეთი მასალები, მანქანა-მექანიზმები, შრომითი რესურსები, რომელთა გაზომვაც ინსპექტირების პერიოდში შეუძლებელია, ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა № 2) გათვალისწინებულია წარმოდგენილ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მითითებული ნორმატიული ერთეულის მიხედვით.

ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა № 2) შესრულებული სამუშაოების და ობიექტის ღირებულების დასადგენად გამოყენებული იქნა ობიექტის აზომვის შედეგად მიღებული მოცულობები, ფარული სამუშაოების შეფასების მონაცემები, წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა აქტში (ფორმა № 2) მითითებული ერთეულის ფასები და დარიცხვები.



შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანიზაციის აჭარის ფილიალი
ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. № 4. მობ.: 577 205 605.

	ინსპექტირების ანგარიში № 3/054	პრ-02-2017	 შპს „ზაისი და კომპანია“ ს.ა.კ. - შ.პ.ს.
		გვერდი 6/8	

ამრიგად, შპს „მარიამი ო. ბ. 2006“-ს მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა № 2) შესრულებულად ნაჩვენები აქვს 119 459,94 (ასეგრამეტი ათას ოთხას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და 94 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები დღგ-ს ჩათვლით. ჩვენს მიერ დამუშავებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებით (ფორმა № 2), ფაქტიურად, შესრულებულია 119 459,94 (ასეგრამეტი ათას ოთხას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და 94 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები დღგ-ს ჩათვლით, რაც შეესაბამება მის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) ღირებულებას.

შპს „მარიამი ო. ბ. 2006“-ს მიერ წარმოდგენილ ბარჯთაღრიცხვაში და შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა № 2) არ ფიქსირდება ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული მაჩვენებლები.

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები:

1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 37, 13 მარტი 2018 წელი, (NAT180000712), სატენდერო ხარჯთაღრიცხვასთან ერთად - 15 ფურცლად;
2. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 13 მარტის № 37 ხელშეკრულების №1 და № 2 ცვლილებები სულ 12 ფურცელი;
3. შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა № 2) - 8 ფურცლად;
4. ფარული სამუშაოების აქტები (6 ფურცელი).

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს.
ანგარიშს თან ერთვის ხელფაქსურის მონიციალიტეტის მახვილაურში ჰაბურდილის, აუნისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოების და მისი ინსპექტირების პროცესის ფოტომასალა.

ინსპექტირების პროცესში გამოყენებული მზომი საშუალებები:

1. საზომი ლენტა (რულეტი), მოდ. "INKO", HSMI 0808, (0-8,0 მ) სერიული № - უნომრო, პირობითი № 1, დამამზადებელი: ფირმა „DELI GROUP CO.,LTD“ (ჩინეთი). დაკალიბრებულია შპს „საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ, სერტიფიკატი GMC-CC-00522/2-17.
2. ლაზერული მანძილზომი, მოდ. "ROBOT BLM-30", სერიული № 98296440, პირობითი № 2, დამამზადებელი: ფირმა „ADA“ (გერმანია). დაკალიბრებულია „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ, სერტიფიკატი GMC-CC-00528/2-17.

